
Programa de Servicio y Mantenimiento Profesional




Descuidar el mantenimiento de los equipos solo prolonga las dificultades y eventualmente mayores costos de reparación, mientras tanto pequeños detalles pueden causar grandes problemas.

El módulo **Bill** constituye el **componente central** del sistema de máquinas automáticas de pago, fabricadas por **SuzoHapp** y que utilizadas por marcas como: Entervo, Equinsa, Desina, Meypar, Skidata. Allí radican muchas de las fallas causadas

por el desgaste de pequeñas piezas y falta de un mantenimiento oportuno y profesional.





Una inspección y sustitución de los repuestos minimiza las fallas, extiende la vida útil y mejora el **performance** de los equipos

..pero sobre todo mejora la

calidad del servicio y **la satisfacción del usuario** mientras Ud. se libera de incomodos contratiempos.








Servicio Profesional

El sistema de transporte y lectura del módulo **Bill Bill** es una pieza de relojería compuesta de módulos micro-calibrados con estrictos parámetros de tensión, fricción, resistencia y sincronización, y niveles críticos de tolerancia al sucio y polvo.



Seguimos procedimientos establecidos en manuales del fabricante




y ejecutamos protocolos de inspección, mantenimiento y servicio con **herramientas de precisión** adecuadas.



El análisis de las fallas recurrentes se reduce a 5 subsistemas:

- O-rings
- Bandas (correas)
- Fuelles (resortes)
- Sensores
- Flash Card (Actualización billetes)



La experiencia tiene un precio que se mide por la fluidez de la operación y la satisfacción de los usuarios





Tal vez la máquina de pago automático de su empresa esté peor

Una solución redonda

a problemas de su máquina automática de pago

Una rápida inspección y sustitución de **o-rings desgastados** evitará situaciones como:




- Falla transporte del billete al sensor y su devolución repetidas veces
- Atasco del billete genera paro de máquina, constante necesidad de reinicio por operador administrativo
- Retraso y demora el pago de usuarios (insatisfacción de servicio)









VALIDATING HEAD

SERVICIO

Cambio O-Rings Sistema de Transporte Billete

Recomendaciones Fabricante

Cambiar cada 6 meses y/o 90.000 Billetes


Ubicación pieza a reparar

Validadora de Billetes

Tiempo estimado

2 Hrs. (En sitio)


Términos



Costo del Servicio		Mxn \$ 1.950
Cod.	Repuesto	Precio Mxn \$
8211335	O-RING 2-113 EPDM	70 x 7 =490

Repuestos		Mxn \$ 490
	Servicio + Repuestos	Mxn \$ 2.440





Una correa defectuosa detiene un vehículo

NO detenga las operaciones su estacionamiento

El sistema de transporte del módulo **Bill** es micro-calibrado con estrictos parámetros de tensión, fricción y sincronización.

Nuestros técnicos siguen procedimientos establecidos en los manuales del fabricante con las herramientas de precisión adecuadas.


Una rápida sustitución de las **correas (bandas)** evita fallas de:


- Paro de máquina, atasco de billete.
- Constante presencia de personal autorizado (manejo de dinero)
- · Usuario descontento, situación de conflico











Bandas Transmisión mecánica

Recomendaciones Fabricante

Cambiar cada 12 meses / 180.000 Billetes


Ubicación pieza a reparar

Dispensadora de Billetes y Chassis

Tiempo estimado

3 Hrs. (En sitio)

Términos



Costo del S	Servicio		Mxn \$ 1.950
Cod.	Repuesto		Precio Mxn \$
8215001	Polyuretane Drive Belt Shutte	r	$315 \times 2 = 630$
8215002	MXL BELT A6Z16M156060	Dispensing Cassette	430 x 3 = 1.290
8215003	MXL BELT A6Z16M194060	Dispensing Cassette	460 x 3 = 1.380
8215004	MXL BELT A6Z16M103060	Chassis	$425 \times 4 = 1.700$
Repuestos			Mxn \$ 5.000
	Servicio	+ Repuestos	Mxn \$ 6.950





Las vueltas de un billete en las máquinas de pago exigen que muelles y resortes estén en condiciones optimas para su rendimiento adecuado


Fallas frecuentes por muelles vencidos:

- Paro de máquina, atasco de billete.
- · Posible daño (rotura) billete
- · Usuario descontento, situación conflictiva
- Requiere constante presencia personal administrativo autorizado (manejo de dinero)









Muelles Sistema de tensión

Recomendaciones Fabricante

Cambiar cada 12 meses / 180.000 Billetes


Ubicación pieza a reparar

Unidad Validadora / Dispensadora de Billetes Chasis

Tiempo estimado

3 Hrs. (En sitio)

Términos



Costo del Servicio		Mxn \$ 1.950
Cod.	Repuesto	Precio Mxn \$
0200057	FL08.02.000 GUIDE ASSEMBLY	980 x 1 = 980
0200053	FL04.04.000 GUIDE ASSEMBLY	1.145 x 1 = 1.145
0200055	FL08.01.000 GUIDE ASSEMBLY	780 x 1 = 780
0200113	BB01.50.200 Guide Assembly	220 x 3 = 1.770
0200112	BB01.56.000 GUIDE ASSEMBLY	590 x 3 = 590
0200111	BB01.21.300 GUIDE ASSEMBLY	440 x 2 = 880
Repuestos		Mxn \$ 6.145
Servicio + Repuestos		Mxn \$ 8.095





Los sensores de una máquina de pago son los ojos que detectan y clasifican la denominación y estado de los billetes

Los sensores del módulo **Bill Bill** son las piezas complejas del sistema, identifican el tipo de billete (incluso falsificaciones) y son un importante paso en la operación de validación.

Fallas generadas por sensores defectusos:


- · No reconoce denominación del billete,
- · Posibilidad de asimilación billete deteriorado
- Retorno del billete
- · Usuario descontento, situación de conflicto
- Requiere constante presencia de personal administrativo autorizado (manejo de dinero)








SENSE-A-CLICK SENSOR SET





SERVICIO

Muelles Sistema de tensión

Recomendaciones Fabricante

Cambiar cada 12 meses / 180.000 Billetes

Ubicación pieza a reparar

Unidad Validadora / Cassette Billetes Chasis

Tiempo estimado

3 Hrs. (En sitio)

Términos



Costo del Se	ervicio	Mxn \$ 1.950
Cod.	Repuesto	Precio Mxn \$
FLS-1706 L	SENSE-A-CLICK, LOWER MODULE	7.035 x 1 = 7.035
FLS-1706 U	SENSE-A-CLICK, UPPER MODULE	$7.035 \ \mathbf{x}1 = 7.035$
BBS-0110	PATH SWITCH	18.780 x 1 = 18.780
FL02.60.000.01 V 14.2	INPUT SENSOR BOARD	2.380 x 3 = 7.140

Repuestos	Mxn \$ 39.9990
Servicio + Repuestos	Mxn \$ 41.940





Su máquina automática de pago solo maneja billetes viejos ?

Muchos usuarios guardan billetes viejos para poder pagar, el chiste es que trancan la máquina o ensucian el sistema de


transporte y cada uno de estos eventos irrumpe el trabajo del personal administrativo que debe intervenir la máquina y además tratar de solucionar la situación conflictiva con el usuario.

Fallas generadas por falta de actualización del Flash Card:

- · No reconoce denominación del billete
- · Retorno del billete
- El uso de billetes viejos atasca y ensucia la máquina lo que requiere presencia de personal administrativo autorizado (manejo de dinero)









Actualización de Nuevos Billetes

Recomendaciones FabricanteCambiar cada edición de nuevos Biletes

Ubicación pieza a reparar Validador de Billetes

Tiempo estimado 2 Hrs. (En sitio)

Términos



Costo del Servicio		Mxn \$ 1.950
Cod.	Repuesto	Precio Mxn \$
0405049	Flash Card Memory	1.180 x 1 = 1.180
Repuesto	S	Mxn \$ 1.180
	Servicio + Repuestos	Mxn \$ 3.130





Evítese sorpresas con técnicos que adivinan, cambian o prueban refacciones al tanteo y no terminan de reparar

El **Diagnóstico Avanzado Digital** es el primer paso para reparar esa máquina parada tan necesaria en en las operaciones diarias.


Ofrece una panorámica total que indica problemas ocultos para poder programar el servicio y las refacciones necesarias y elaborar los presupuestos ajustados sin sorpresas ni adivinanzas siguiendo los protocolos del fabricante.



Te sorprenderá lo económico que es activar esos equipos.







- Aplicación de una batería de pruebas y simulaciones operativas virtuales
- Evaluación del compartamiento según parametros del fabricante
- · Interpretación de resultados
- Emisión de diagnóstico

Costo del Servicio	Mxn \$ 2.500
Repuestos	
Servicio + Repuestos	Mxn \$ 2.500




No logra el rendimiento al 100%



Tal vez es momento de un 'tuning' y actualizar el '**firmware**' del chasis

Según recomendaciones del fabricante (independientemente de la imagen) las características físicas de los nuevos billetes de polimero con



Mejora la función del manejo de los nuevos billetes de polimeros Evita atascos en transacción de descarga Facilita la recuperación del sistema Soluciona cierre prematuro del obturador

generalmente causado por los billetes de polimeros









El fabricante recomienda enérgicamente actualizar el Firmware del Chasis para mejorar ciertas fallas relacionadas con atascos, fluidez de circulación del billete o reinicio de operaciones o sistema por fallas eléctricas



SERVICIO

Actualización de Nuevos Billetes de polímeros

Recomendaciones Fabricante

Cambiar con edición de nuevos Biletes de polímeros con transparencia (Chasis 000-A1 / Dispensador 000-49 / Cassette 000-46)

Ubicación pieza a reparar

Actualización Chasis Firmware

Tiempo estimado / 2 Hrs. (En sitio)

Costo del Servicio		Mxn \$ 1.950
Cod.	Repuesto	Precio Mxn \$
BB-BCA14946	Chasis Firmware Update	1.180 x 1 = 1.180
Repuestos		Mxn \$ 1.180
	Servicio + Repuestos	Mxn \$ 3.130



WDRESA Nombre	e Empresa	ORDEN DE SERVICIO				
MPRESA Nombre	e Empresa					
MOMBES Nombre	e Empresa		1			
Σ	c Empresa		Contac	ito		
Telfs.		Correo electrónico				
Direccio	ón					
B N° Seria	.1	N° Serial		No Caula	.1	
N° Seria	al .	N° Seriai		N° Seria	11	
N° Seria	al	N° Serial		N° Seria	ıl	
	Cod.	Refacción	Precio c/u	Unidades	s N° BtoB*	Sub Total
1 O-Rings	8211335	O-RING 2-113 EPDM	70	7		
	S&B 01	Mano de Obra	1.950			
2 Bandas	8215001	Polyuretane Drive Belt Shutter	315	2		
	8215002	MXL BELT A6Z16M156060	430	3		
	8215003	MXL BELT A6Z16M194060	460	3		
	8215004	MXL BELT A6Z16M103060	425	4		
	S&B 02	Mano de Obra	1.950			
3 Muelles	0200052	FL04.03.000 GUIDE ASSEMBLY	980	1		
	0200053	FL04.04.000 GUIDE ASSEMBLY	1.145	1		
	0200055	FL08.01.000 GUIDE ASSEMBLY	780	1		
	0200113	BB01.50.200 Guide Assembly	220	3		
	0200112	BB01.56.000 GUIDE ASSEMBLY	590	3		
	0200111	BB01.21.300 GUIDE ASSEMBLY	440	2		
	S&B 03	Mano de Obra	1.950			
4 Sensores	FLS-1706 L	SENSE-A-CLICK, LOWER MODULE	7.035	1		
	FLS-1706 U	SENSE-A-CLICK, UPPER MODULE	7.035	1		
	BBS-0110	PATH SWITCH	18.780	1		
	FL02.60.000.01 V 14.2	INPUT SENSOR BOARD	2.380	3		
	S&B 04	Mano de Obra	1.950			
B illetes	0405049	Flash Card Memory	1.180	1		
	S&B 05	Mano de Obra	1.950			
6 Diagnósti	со		00	0		
	S&B 06	Mano de Obra	2.500			
7 Firmware	BB-BCA14946		1.180			
	S&B 07	Mano de Obra	1.950			

	TOTAL Mxn
	*N° BtoB (Bill to Bill) unidades por servir

